

## 椎葉村内通学路の対策箇所一覧表

### 【小崎小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
国道265号線	椎葉村大字大河内 小崎地区	急に幅員が狭くなっており、児童と車が輻輳し危険	道路改良	宮崎県
村道入子蒔線	椎葉村大字大河内 入子蒔地区	のり面上部からの落石があり、通学時に危険である	法面防災	椎葉村
村道長野飯干線	椎葉村大字大河内 臼杵又地区	のり面上部からの落石があり、通学時に危険である	法面防災	椎葉村
国道265号線	椎葉村大字大河内 狩底地区	石積みがもろく、膨らんでおり、道路も狭いため車との接触の恐れがある	法面を点検し、必要に応じ補修を行う	宮崎県
村道入子蒔線	椎葉村大字大河内 入子蒔地区	ガードレールが設置されていないため転落の恐れがある	ガードレール設置	椎葉村
村道葉木線	椎葉村大字大河内 雨木地区	アスファルトの亀裂があり、路肩決壊の恐れがある(通学路の不通)	路肩及び舗装の補修	椎葉村
国道265号線	椎葉村大字大河内 雨木地区	樫木、雑木が多く外回りする車があり車との接触の恐れがある	視距を確保するため、伐採を行う	宮崎県

【対策検討メンバー】教育委員会、日向土木事務所、椎葉村建設課、日向警察署

### 【松尾小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
村道松尾線	椎葉村大字松尾 下松尾地区	転落防止柵等がないため通学の時に危険である	ガードレール設置	椎葉村
村道松尾線	椎葉村大字松尾 下松尾地区	転落防止柵等がないため通学の時に危険である	ガードレール設置	椎葉村
村道松尾線	椎葉村大字松尾 下松尾地区	路肩の沈下があり危険 大型車輛の通行が多く通学時に危険であり、一時は仮設で歩道を設置していたが、永久構造物の設置をお願いしたい。	路肩補修、歩道設置	椎葉村
村道松尾線	椎葉村大字松尾 下松尾地区	のり面上部からの落石があり、通学時に危険である	法面防災	椎葉村
村道長崎唾谷線	椎葉村大字松尾 唾谷地区	のり面上部からの落石があり、通学時に危険である	法面防災	椎葉村
村道松尾線	椎葉村大字松尾 下松尾地区	法面崩壊(度々の落石がある)により落石事故の恐れがある	法面防災	椎葉村
岩屋戸歩道	椎葉村大字松尾 岩屋戸下地区	歩道がすべり危険である	経過観察	椎葉村
村道松尾本線	椎葉村大字松尾 岩屋戸下地区	法面からの落石により事故の恐れがある	法面防災	椎葉村
村道松尾線	椎葉村大字松尾 下屋敷団地	ガードレールが無く、歩道も狭い	ガードレール設置	椎葉村
村道下松尾笹の峠線	椎葉村大字松尾 下松尾地区	転落の危険性が高い	路肩補修	椎葉村

【対策検討メンバー】教育委員会、日向土木事務所、椎葉村建設課、日向警察署

## 椎葉村内通学路の対策箇所一覧表

### 【尾向小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
村道尾前下線	椎葉村大字不土野 尾前上地区	路肩の沈下や山側からの湧水等があり危険	路肩補修、湧水処理	椎葉村
村道水無線	椎葉村大字不土野 水無地区	のり面上部からの落石があり、通学時に危険である	法面防災	椎葉村
村道椎葉五家荘線	椎葉村大字不土野 ふつのもと地区	幅員が狭くガードレールが谷側に倒れており転落の恐れがある	ガードレール設置、道路改良や歩道設置	椎葉村
村道椎葉五家荘線	椎葉村大字不土野 ふつのもと地区	ガードレールが時々切れており転落の恐れがある	ガードレール設置	椎葉村
村道椎葉五家荘線	椎葉村大字不土野 ふつのもと地区	法面からの落石により事故の恐れがある	法面防災	椎葉村
村道椎葉五家荘線	椎葉村大字不土野 前の畑地区	法面崩壊(落石が多い)により落石事故の恐れがある	法面防災	椎葉村
村道尾前下線	椎葉村大字不土野 尾前上地区	ガードレールがなく、転落の恐れがある	ガードレール設置	椎葉村
村道椎葉矢部線	椎葉村大字不土野 尾前上地区	道路が狭く見通しが悪い	視距改良	椎葉村

【対策検討メンバー】教育委員会、日向土木事務所、椎葉村建設課、日向警察署

### 【椎葉小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
村道上椎葉本線	椎葉村大字下福良 上椎葉地区	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別無し	歩道空間整備	椎葉村
国道265号線	椎葉村大字下福良 上椎葉地区(針金橋)	見通しが悪く、横断歩道に信号がないため車との接触の恐れがある	通行者数などを考慮すると信号機の設置は出来ないため、パトロールや啓発等を行っていく	宮崎県
村道春の平線	椎葉村大字下福良 桑の木原地区	谷の所がカーブで、冬は凍結するがガードレールがないため、滑った時に危険	ガードレール設置	椎葉村
国道265号線	椎葉村大字下福良 音ヶ瀬橋	冬期の凍結によるスリップ事故の恐れ	路面凍結防止のための対策を行う	宮崎県
国道265号線	椎葉村大字下福良 久津の元地区	冬期の凍結によるスリップ事故の恐れ	路面凍結防止のための対策を行う	宮崎県
村道木浦線	椎葉村大字下福良 胡摩山地区	路肩決壊があり通学時に転落の危険がある	路肩補修	椎葉村
林道間柏原～中山線	椎葉村大字下福良 間柏原橋付近右岸	落石により事故の恐れがある	法面改良	椎葉村
林道十根川～三方界線	椎葉村大字下福良 鹿野遊地区	法面からの落石により事故のおそれがある	法面防災	椎葉村
林道十根川～三方界線	椎葉村大字下福良 鹿野遊地区	冬期の凍結によるスリップ事故の恐れ	路面凍結防止のための対策を行う	椎葉村
林道十根川～三方界線	椎葉村大字下福良 鹿野遊地区	落石により事故の恐れがある	法面防災	椎葉村
林道十根川～三方界線	椎葉村大字下福良 鹿野遊地区	横断歩道の白線が消えかかっている	区画線設置	椎葉村
村道鹿野遊本線	椎葉村大字下福良 椎原地区	法面にクラックが発生している	法面防災	椎葉村
村道鹿野遊本線	椎葉村大字下福良 鹿野遊地区	法面崩土が多発している	法面防災	椎葉村
村道大河内桑の木原線	椎葉村大字下福良 桑の木原地区	ガードレールがなく、転落の恐れがある	ガードレール設置	椎葉村
村道大河内桑の木原線	椎葉村大字下福良 桑の木原地区	ガードレールがなく、転落の恐れがある	ガードレール設置	椎葉村
国道265号線	椎葉村大字下福良 十根川地区	幅員が狭く、曲線箇所が多いため、見通しが悪く危険	道路改良	宮崎県

【対策検討メンバー】教育委員会、日向土木事務所、椎葉村建設課、日向警察署

## 椎葉村内通学路の対策箇所一覧表

### 【不土野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道上椎葉湯前線	椎葉村大字不土野 不土野地区	法面崩壊の危険がある	道路改良	宮崎県
県道上椎葉湯前線	椎葉村大字不土野 不土野地区	カーブの見通しが悪く、歩行者の確認が出来ないため危険	道路改良	宮崎県
村道天包線	椎葉村大字不土野 不土野中地区	見通しが困難で通学時に危険である	カーブミラー設置	椎葉村
村道天包線	椎葉村大字不土野 不土野上地区	法面からの落石があり通学時に危険である	道路改良、法面防災	椎葉村

【対策検討メンバー】教育委員会、日向土木事務所、椎葉村建設課、日向警察署

### 【大河内小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
国道388号線	椎葉村大字大河内 矢立地区	法面崩土、岩盤滑落の恐れあり危険	落石防止柵設置	宮崎県
国道265号線	椎葉村大字大河内 平地区	落石、落木が多く、幅員が狭いため車との接触の恐れがある	減速マーク設置	宮崎県

【対策検討メンバー】教育委員会、西都土木事務所、椎葉村建設課、日向警察署

### 【椎葉中学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
国道265号線	椎葉村大字大河内 竹の枝尾日添地区	道路幅が狭い、落石の危険性が高い	法面防災	宮崎県
県道上椎葉湯前線	椎葉村大字下福良 尾八重地区	路肩決壊	路肩補修	宮崎県
村道若宮線	椎葉村大字下福良 上椎葉地区	街灯無し、手すり腐食、落石の危険性が高い	調査を行い必要に応じて対策を行う	椎葉村
国道265号線	椎葉村大字下福良 鹿野遊地区	法面崩壊、落石の危険性が高い	道路改良	宮崎県
林道間柏原～中山線	椎葉村大字下福良 間柏原地区	落石の危険性が高い	法面防災	椎葉村
林道間柏原～中山線	椎葉村大字下福良 村椎地区	落石の危険性が高い	法面防災	椎葉村
国道327号線	椎葉村大字下福良・松尾 石原地区～尾平地区、佐土の谷地区	幅員が狭く、曲線箇所が多いため、見通しが悪く危険	道路改良	宮崎県

【対策検討メンバー】教育委員会、日向土木事務所、椎葉村建設課、日向警察署