椎葉村立小・中学校耐震化の状況

							(平成21	年9月現在)
学校名	種別	構造	用途別	築年	経年	面積	IS値	今後の計画
椎葉小学校	校	R	教室棟	S52.3	築32年	1,042m²	必要なし	
	屋	S	体育館	S53.1	築31年	752m²	(0.37) 補強必要	21年度 工事着工
仲塔小学校	校	R	教室棟	S58.3	築26年	252m²	-	
	屋	S	体育館	S60.1	築24年	485m²	_	
鹿野遊小学校	校	R	教室棟	S58.3	築26年	736 m ²	-	
	屋	S	体育館	S57.2	築27年	434m²	_	
尾向小学校	校	R	教室棟	S61.3	築23年	915 m ²	-	
	屋	S	体育館	S59.2	築25年	518 m ²	-	
不土野小学校	校	S	教室棟	S56.3	築28年	379m [*]	必要なし	
	屋	S	体育館	S56.3	築28年	390m²	必要なし	
小崎小学校	校	R	教室棟	S59.3	築25年	750m²	-	
	屋	S	体育館	S60.1	築24年	485m²	-	
大河内小学校	校	R	教室棟	S31.3	築53年	596m [*]	危険改築	21年度 工事着工
	屋	S	体育館	S58.3	築26年	476m ²	_	
松尾小学校	校	R	教室棟	S57.3	築27年	932m²	_	
	屋	S	体育館	S59.2	築25年	518m ²	-	
椎葉中学校	校	R	教室棟	S42.3	築42年	1,916m²	補強済	
	校	R	教室•給食棟	S43.3	築41年	371 m ²	必要なし	
	校	S	技術室	S43.3	築41年	328m²	(0.39) 補強必要	22年度 計画
	屋	S	体育館	S39.3	築45年	702m ²	(0.46) 補強必要	22年度 計画
松尾中学校	校	S	教室棟	S35.3	築49年	532m ²	(0.36) 補強必要	23年度 計画
	校	S	教室棟	S55.3	築29年	593 m ²	(0.36) 補強必要	23年度 計画
	屋	S	体育館	S43.12	築41年	501 m ²	必要なし	

[|] 屋 | S | 体育館 | S43.12 | **築41年** | 501㎡ 必要なし | O耐震診断は、昭和56年以前に建築された建物が対象になっている。 O診断指数(Is値)が0.7以下の建物は補強等の改修が必要となる。 O構造は、R(鉄筋コンクリート) S(鉄骨構造)